
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynek studenta
ADRES INWESTYCJI : ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1 62-510 Konin
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ADRES INWESTORA : ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Piotr Dobrasiak
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-06-13

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 58.20*11.60 4.00*7.00 3.60*1.60*2	m ² m ² m ² m ²	 675.120 28.000 11.520	
					RAZEM	714.640
2		KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 58.20*11.60 4.00*7.00 3.60*1.60*2	m ² m ² m ² m ²	 675.120 28.000 11.520	
					RAZEM	714.640
3		KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek pasów nadrynnowch. z blachy nie nadającej się do użytku [59.16+4.24]*2*0.30	m ² m ²	 38.040	
					RAZEM	38.040
4		KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku zerwanej papy 714.640*0.012	m ³ m ³	 8.576	
					RAZEM	8.576
5		KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 714.640*0.012	m ³ m ³	 8.576	
					RAZEM	8.576
6		analiza indywidualna	Opłata za składowanie papy na wysypisku 714.640*0.012	m ³ m ³	 8.576	
					RAZEM	8.576
7		KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim [0.40+1.20]*2*0.60*8	m ² m ²	 15.360	
					RAZEM	15.360
8		KNR-W 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie [0.40+1.20]*2*1.20*8	m ² m ²	 30.720	
					RAZEM	30.720
9		KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych, z blachy ocynkowanej powlekanej [59.16+4.24]*2*0.30	m ² m ²	 38.040	
					RAZEM	38.040
10		KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 59.20*11.60	m ² m ²	 686.720	

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4.00*7.00 3.60*1.60*2	m ² m ²	28.000 11.520	
					RAZEM	726.240
11	KNR 2-02 0617-02		Montaż izoklinów 11.60*2*0.30 7.00*2*0.30 3.60*2*0.30 [0.40+1.20]*2*8	m m m m	 6.960 4.200 2.160	
					RAZEM	13.320
12	KNR-W 4-01 0519-04		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 11.60*2*0.30 7.00*2*0.30 3.60*2*0.30 [0.40+1.20]*2*0.30*8	m ² m ² m ² m ²	 6.960 4.200 2.160	
					RAZEM	13.320
13	KNR 4-03 0702-07		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 280	szt. szt.	 280.000	
					RAZEM	280.000
14	KNR 4-03 0708-01		Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 280	m m	 280.000	
					RAZEM	280.000
15	KNR 4-03 0711-01		Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu 6.00	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
16	KNR 4-03 0711-03		Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu 12	szt. szt.	 12.000	
					RAZEM	12.000
17	KNR 4-03 1205-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1.00	po- miar. po- miar.	 1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 1205-04		Następny pomiar instalacji odgromowej 8.00	po- miar. po- miar.	 8.000	
					RAZEM	8.000